




TRAÇABILITÉ DES MESURES ET DES PRODUITS

NOTICE D'UTILISATION  
USER MANUAL

**ENREGISTREURS VISIOTAMBOUR T, H ET TH  
VISIOTAMBOUR AMBIENT T, H OR TH RECORDERS**



**10196**

**JRI Maxant**, société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 €


Pôle logistique : rue de la Viovre - PA Technoland - BP 51027 - 25490 FESCHES LE CHÂTEL Cedex - FRANCE  
Siret 380 332 858 00030 - Tél : +33 (0)3 81 30 68 04 - Fax : +33 (0)3 81 30 60 99 - [www.jri.fr](http://www.jri.fr) - [sales@jri.fr](mailto:sales@jri.fr)

Siège social : 116, quai de Bezons - BP 20085 - 95101 ARGENTEUIL Cedex - FRANCE - APE 2651B - TVA FR 02 380 332 858

# SOMMAIRE

I.	DESCRIPTION .....	3
II.	PRESENTATION .....	4
III.	MISE EN SERVICE .....	4
1.	<i>Ouverture de l'appareil</i> .....	4
2.	<i>Mise en marche d'un mouvement à quartz</i> .....	4
➤	Mise en place de la pile neuve .....	4
➤	Mise en marche d'un mouvement mécanique .....	5
➤	Mise en place du diagramme .....	5
3.	<i>Fixation du stylo à point fibre</i> .....	5
4.	<i>Réglage du jour et de l'heure</i> .....	5
5.	<i>Réglage de la pression du style</i> .....	6
IV.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES .....	6
V.	CONTROLE DE L'ETALONNAGE .....	6
1.	<i>Pour la température</i> .....	6
2.	<i>Pour l'humidité</i> .....	6
3.	<i>Pour les 2 voies</i> .....	7
VI.	INSTALLATION .....	7
VII.	ENCOMBREMENT .....	7
VIII.	GARANTIE .....	8

## I. DESCRIPTION



A	BARRETTE FIXE DIAGRAMME
B	CHEMISE PORTE DIAGRAMME (HT: 97 ou 130MM)
C	MOUVEMENT ENTRAINEMENT (QUARTZ/MECANIQUE)
D	FIXATION DU MOUVEMENT MECANIQUE
E	STYLE SUPPORT PLUME (1 PAR VOIE DE MESURE)
F	VIS REGLAGE PRESSION D'INSCRIPTION
G	VIS MISE AU POINT
H	SYSTÈME ELOIGNE PLUME
I	CAPTEURS

## II. PRÉSENTATION

Les enregistreurs VisioTambour T et TH sont des appareils à action directe (l'élément détecteur agit sans intermédiaire) destinés à être placés directement dans une ambiance pour mesurer et enregistrer sur un diagramme en papier, à l'aide d'un ou deux stylos à pointe fibre, une ou deux grandeurs variables suivantes :

- Température (Thermographes)
- Humidité relative (Hygrographes).

Le diagramme d'enregistrement est enroulé sur un cylindre dont la rotation est assurée par un mouvement d'horlogerie entièrement autonome:

- Electrique à quartz par pile ou
- Mécanique à ressort.

Deux durées d'enregistrement sont proposées en standard : 24h et 7J.

Ces enregistreurs sont protégés par un robuste boîtier en métal de couleur grise, avec poignée de transport, dont le capot à vitre panoramique en matière plastique cristal, permet, sans être déposé, l'examen du diagramme sur toute la circonférence du cylindre.

Chaque appareil, livré dans un emballage anti-choc est fourni avec:

- 1 stylo à pointe fibre sous sachet scellé,
- 100 diagrammes (24 heures ou 7 jours).
- 1 clé
- 1 manuel d'utilisation
- 1 pile 1.5V LR6 pour les modèles équipés d'un mouvement d'horlogerie à quartz

## III. MISE EN SERVICE

### 1. Ouverture de l'appareil


- Ouvrir la serrure avec la clé placée dans un sachet avec les accessoires.
- Soulever le capot pour le faire pivoter.

### 2. Mise en marche d'un mouvement à quartz

Pour mettre en marche le mouvement à quartz, il faut mettre en place la pile fournie avec.


#### ➤ Mise en place de la pile neuve

- Éloigner le(s) style(s) (E) du cylindre en manœuvrant le levier (H) du recule style situé sur le socle.
- Immobiliser avec un doigt l'axe central. Soulever le cylindre pour le désolidariser du mécanisme d'entraînement.
- Immobiliser l'appareil, saisir le mouvement et basculer le alternativement en exerçant une traction verticale pour le déboîter de son embase.



- L'accès à la pile est situé sous le mécanisme. Respecter les polarités marquées sur le mécanisme.

- Pour les versions multi vitesses, le cylindre ainsi ôté permet l'accès au levier de changement de vitesse. Le changement de vitesse s'effectue en poussant le levier vers le haut (1x24h) ou vers le bas (7x24h).



Note : La pile standard modèle CEI R6 ou LR6 assure une autonomie supérieure à 1 an à 23°C. Utiliser une pile alcaline étanche.

- Pour le remontage des éléments, procéder aux opérations inverses, en emboîtant les pièces jusqu'à leur butée.

#### ➤ Mise en marche d'un mouvement mécanique

- Remonter le ressort en tournant la clé dans le sens anti-horaire. Ne pas forcer lorsque l'on rencontre la résistance annonçant que le remontage est au maximum. Le bruit caractéristique du fonctionnement du mouvement d'horlogerie doit alors être audible.

#### ➤ Mise en place du diagramme

- Modèle 24h/7J

- Éloigner le style du cylindre (E) en manœuvrant le recule style (H) situé sur le socle de l'enregistreur.
- Libérer la lame ressort (A) destinée à maintenir le diagramme sur le cylindre en tirant sa partie supérieure vers l'extérieur sur les modèles à cylindre beige (mvt quartz) et vers le haut pour les modèles à cylindre gris (mvt mécanique).
- Disposer le diagramme sur le cylindre en prenant soin de le tendre, de le faire reposer sur la collerette de la base, et de faire se recouvrir les deux extrémités à l'emplacement de la lame ressort. Repositionner celle-ci pour maintenir le diagramme.

### **3. Fixation du stylo à point fibre**

Glisser l'extrémité du style dans les glissières du stylo jusqu'à ce qu'elles atteignent le décrochement servant de butée.



Enlever le protège pointe du stylo en le tirant et le tournant simultanément.

Le stylo est prêt à inscrire. Eviter de toucher la pointe du doigt.

La durée d'utilisation moyenne de ce stylo est de quatre à six mois (tracé de 90 m environ).

### **4. Réglage du jour et de l'heure**

Faire tourner le cylindre à la main de façon à amener la pointe du stylo sur l'abscisse du départ de l'enregistrement en ayant soin de rattraper le jeu des pignons en ramenant sans forcer le cylindre dans le sens inverse de sa rotation.

Pour bien marquer le départ de l'enregistrement, faire ce que l'on appelle un repère horaire en abaissant légèrement le style.

## 5. Réglage de la pression du style

Pour que l'enregistrement soit régulier, il faut que le frottement du stylo sur le papier soit léger.

Régler la pression du stylo sur le cylindre au moyen du petit bouton moleté (F) placé à la naissance du style. Cette pression doit être faible et juste suffisante pour obtenir une bonne inscription sur toute la hauteur du cylindre.

On peut vérifier que cette pression est correcte en inclinant de 45° environ, l'enregistreur vers soi. Le stylo doit alors s'écartez légèrement du papier. (Il est bien entendu que la tige verticale du recule style doit se trouver en arrière du style sans le toucher)

Une fois ces opérations effectuées, refermer le capot et le verrou.

## IV. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Eléments sensibles		Dimensions du cylindre (mm)	Hauteur utile du diagramme (mm)	Exactitude	Etendues de mesures standard* (E.M.)
Bilame	faisceau de fils de soie	Ø 93 x 97	80	±0,5°C ou ±1 % EM.	0 +30°C -15 +40°C -15 +65°C -20 +60°C -35 +45°C
X	X	Ø 93x97	80	±5%HR	0 – 100% R.H.
X	X	Ø 93x 130	57,5 x 2	±0,5°C ou ±1 % EM ± 5 % HR.	+5 +35°C / 0-100%HR -10 +65°C / 0 - 100% HR. -20 +40°C / 0-100% HR.

Conditions de Stockage	- 35°C +65°C
Conditions assignées de fonctionnement	Avec mouvement à quartz Avec mouvement mécanique:
Masse	Modèle quartz avec pile Modèle mécanique :

## V. CONTROLE DE L'ETALONNAGE

Chaque appareil est étalonné en usine mais il peut arriver qu'au cours du transport il subisse des chocs susceptibles de décaler le style.

En conséquence, à la première mise en service, et avant toute utilisation faisant suite à un transport, ainsi que périodiquement, il est conseillé de vérifier l'étalonnage de l'appareil en procédant comme suit:

### 1. Pour la température

Comparer l'indication à celle d'un thermomètre de référence, placé à proximité immédiate de l'élément sensible (capot ouvert).

Après un temps de mise en condition pour assurer la stabilité des mesures, comparer et corriger éventuellement l'indication du thermographe en agissant sur le bouton moleté (G).

### 2. Pour l'humidité

À la mise en service ou après une longue période d'emploi, il est recommandé de vérifier l'étalonnage au point haut en procédant de l'une des façons suivantes:

Saturer le faisceau de fils de soie avec un pinceau doux et de l'eau distillée, déminéralisée ou à l'aide d'une bombe de brumisation ou

Placer l'appareil dans un milieu proche de la saturation.

Après mise en condition, le style doit atteindre 95 à 100 % ; sinon agir sur le bouton moleté (G).

Nota: Dans le cas d'utilisation dans une ambiance salissante, les fils de soie doivent être préalablement nettoyés au pinceau avec de l'éther.

### 3. Pour les 2 voies

Étalonner séparément chaque élément comme indiqué aux chapitres précédents en commençant par la voie température (effet psychrométrique).


## VI. INSTALLATION

Ces enregistreurs, dont le socle doit être horizontal, peuvent être installés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Dans ce dernier cas, ils doivent être placés sous un abri très aéré, mais les protégeant des intempéries.

D'une façon très générale, les appareils doivent être soustraits aux rayonnements calorifiques (soleil, lampes, radiateurs, etc.) et ne pas être placés à proximité immédiate de parois froides ou humides.

## VII. ENCOMBREMENT



Dimensions en mm

## **VIII. GARANTIE**


Notre matériel est garanti un an, pièces et main-d'œuvre, contre tout vice de fabrication, défaut de fonctionnement ou usure anormale. Cette garantie ne s'étend qu'au remplacement des pièces reconnues défectueuses et à la remise en état du matériel en cause revenus FRANCO de port en nos ateliers, à l'exclusion de tous dommages et intérêts ou frais accessoires.

Le point de départ de la garantie est la date de facturation du produit concerné. La facture d'achat devra être produite à l'appui de toute demande de mise en jeu de la garantie. Les réparations sous garantie ne prolongent d'aucune façon le délai de garantie accordé au produit lors de sa vente. Les détériorations dues à toute utilisation anormale ou à tout stockage aux intempéries sont exclues de notre garantie.

# SUMMARY

I.	DESCRIPTION .....	10
II.	PRESENTATION .....	11
III.	PUTTING INTO SERVICE .....	11
1.	<i>To open the instrument</i> .....	11
2.	<i>Starting a quartz crystal movement</i> .....	11
➤	Installing a new battery:.....	11
➤	Starting mechanical movement .....	12
➤	Fitting a chart paper .....	12
3.	<i>Attaching the fibre-tip pen</i> ATTACHING THE FIBRE-TIP PEN .....	12
4.	<i>Time and date setting</i> .....	13
5.	<i>Pen pressure adjustement</i> .....	13
IV.	TECHNICAL FEATURES .....	13
V.	CALIBRATION TESTS .....	13
1.	<i>Temperature</i> .....	13
2.	<i>Humidity</i> .....	14
3.	<i>Both Temperature and humidity</i> .....	14
VI.	INSTALLATION .....	14
VII.	DIMENSIONS .....	14
VIII.	GUARANTEE .....	14

## I. DESCRIPTION



A	CHART PAPER FASTENER
B	DRUM (Heigth: 97mm 1-channel Model or Height:130mm 2-channel Model )
C	MOVEMENT (QUARTZ/MECHANICAL)
D	FIXING OF THE MOVEMENT (MECANICHAL MOVEMENT)
E	PEN SLIDE HOLDER (1 PER MEASURING CHANNEL)
F	RECORDING PRESSURE ADJUSTMENT SCREWS
G	ADJUSTMENT SCREW
H	PEN LEVER SYSTEM
I	SENSORS

## II. PRESENTATION

The ambient Visiotambour Thermo-Hygrometers are direct action instruments (the sensing element operates directly), intended to be placed directly in an environment to measure and record one or two variables on chart paper using one or two fibre-tip pens. The measured variables are

- Temperature (Thermographs)
- Relative humidity (Hygrographs).

The chart paper is wound round a cylinder which is rotated by a fully independent clockwork mechanism

- Electric with crystal oscillator, with battery backup operation or
- Mechanical spring type.

Two recording periods are proposed as a standard feature: 24 hours and 7 days.

The recorders are protected by a rugged grey metal casing and come with a transport handle. The crystal plastic panoramic cover makes it possible to inspect the chart over the complete circumference of the drum, without having to remove the cover.

Each instrument, delivered in an anti-shock packaging, is provided with

- 1 fibre-tip pen, in a sealed envelope
- 1 key
- 1 user manual
- 100 charts (24 hours or 7 days)
- Models equipped with a quartz crystal movement are supplied with a 1.5V LR6 battery.

## III. PUTTING INTO SERVICE

### 1. *To open the instrument*


- Unlock the cover with the key..
- Remove the cover by making it swivel.

### 2. *Starting a quartz crystal movement*


To start a quartz crystal movement you need to install the battery

➤ Installing a new battery:

- Move the pen(s) (E) away from the drum by moving the pen lever (H) located on the recorder base.
- Immobilize the middle axis with your finger. Withdraw the drum from the casing.
- Then remove the movement from its support by pulling and oscillating it simultaneously.



- The access to the battery is situated under the mechanism. Respect the polarity marks on the mechanism.
- For the multi-speed versions it is possible to access the gearshift once the drum has been removed. To shift gear push the lever up (1x24 hours) or down (7x24 hours).



Note: The standard CEI R6 or LR6 battery lasts for more than a year at 23°C. Use a waterproof alkaline type battery.

To put into service again, reverse the procedure.

➤ *Starting mechanical movement*

- Wind up the spring by turning the key counter-clockwise. Do not force; when resistance is encountered this indicates maximum wind up. The characteristic operating noise of the clock-work movement should be audible.

➤ *Fitting a chart paper*

• *24 hours/7 days model:*

- Move the pen (E) away from the drum by moving the pen slide holder lever (E) on the recorderbase.
- Remove the chart paper fastener (A), holding the chart against the drum, by pulling its top part backwards; this applies to the beige drum models (quartz movement) or pulling it up for grey drum (mechanical movement).
- Place the chart paper on the drum and make sure to stretch it and that it rests on the base
- flange and that both ends overlap where the chart pen fastener is positioned.
- Replace the fastener to keep the chart paper in place.

### 3. Attaching the fibre-tip pen ATTACHING THE FIBRE-TIP PEN

Slide the tip of the pen slide holder into the pen slides, until the width of the pen slide holder acts as a stop.



Remove the point protector by pulling and turning it simultaneously.

The pen is now ready to record. Do not touch the tip with your fingers.

The average service life of the pen is 4 to 6 months (tracing of approximately 90m).

#### 4. Time and date setting

Rotate the drum manually so as to set the pen point on the abscissa at the beginning of the chart paper, taking care to allow for gear play, by rotating the cylinder backwards without forcing.

To clearly indicate the start of the recording, make a “timing mark” by lowering the pen slightly.

#### 5. Pen pressure adjustement

To obtain regular recordings, the pen must rub lightly against the paper.

Set the pen pressure on the drum using the small knurled knob  at the head of the stylus. The pressure must be light, and just sufficient to obtain adequate inscription over the complete height of the drum.

The pressure can be checked by tilting the recorder by approximately 45° towards yourself. The pen should then lift gently off the paper. (The vertical rod of the pen lever system should be behind the pen without touching it).

Once these operations have been carried out, close and lock the cover.

### IV. TECHNICAL FEATURES

Sensors		Drum dimensions (mm)	Effective chart height (mm)	Accuracy	Standard measurement ranges *(M.R.)
Bi-metallic strip	silk bundle				
X		Ø 93 x 97	80	±0,5°C ou ±1 % EM.	0 +30°C -15 +40°C -15 +65°C -20 +60°C -35 +45°C
	X	Ø 93x97	80	±5%HR	0 – 100% R.H.
X	X	Ø 93x 130	57,5 x 2	±0,5°C ou ±1 % EM ± 5 % HR.	+5 +35°C / 0-100%HR -10 +65°C / 0 - 100% HR. -20 +40°C / 0-100% HR.

Storage conditions	- 35°C +65°C
Operating conditions	
With quartz movement With mechanical movement:	- 30°C et + 65°C
Weight	
Quartz model with battery Mechanical model	2 kg 2.180 kg

### V. CALIBRATION TESTS

Each instrument is factory calibrated, but during transport it may be subject to shocks likely to offset the stylus.

Consequently, when put into service the first time and prior to use after transportation, and also periodically, it is recommended to check the instrument calibration proceeding as follows:

#### 1. Temperature

Compare the indication to that of a reference thermometer placed in the immediate proximity of the sensor (cover open).

After an adaptation period long enough to ensure the stability of the measurements, compare the two devices and correct the thermograph indications if necessary by adjusting the knurled knob  after having removed the cover.

## **2. Humidity**

When putting into service, or after a long period of use, it is recommended to check the calibration of the high point proceeding as one of the both following means:

- wet the silk bundle with a soft brush and distilled water or with an atomizer
- place the instrument in an almost saturated environment

After an adaptation period, the stylus should reach 95 to 100 %; if not, adjust turning knob (G)

Note : If used in dirty surroundings , the silk bundle must first of all be cleaned with a brush and ether.

## **3. Both Temperature and humidity**

Calibrate each element separately, as described above starting with the temperature (psychrometric effect).


## **VI. INSTALLATION**

The recorders are suitable both for inside and outside installation. However, the base must be kept in an horizontal position.

If installed outside, they must be placed in a well-ventilated shelter, protected from bad weather.

In general, instruments must not be exposed to heat radiation (sunlight, lamps, radiators, etc.) and must not be placed close to cold or wet walls.

## **VII. DIMENSIONS**



Dimensions (mm)

## **VIII. GUARANTEE**

Our products carry a one year guarantee against defects in components or workmanship, working defects or abnormal wear. This guarantee is limited to the replacement of the defective pieces and the repair of the involved instruments, returned carriage paid to our factory, and excludes any damages or ancillary costs.

The guarantee starts from the date of the invoicing of the concerned product. For any guarantee application request, the purchase invoice should be produced. The under guarantee repairs or intervention do not extend the guarantee limit granted at the sale of the product. The guarantee does not cover damage caused by incorrect use or abnormal storage conditions.